

## Besiktningssprotokoll: KONTROLLBESIKTNING

- (2) Regnr: **BYU008**
- (5) Fabrikat: MERCEDES-BENZ 111 CDI N1
- (2) Nationalitetsbeteckning: S
- (1) Chassinummer: WDF63960513401770
- (4) Vägmätarställning: **290927 km**
- (3) Besiktning utförd: 2022-07-06 (10) kl. 13:08:13
- (3) Station: Gävle Kryddstigen
- (8) Nästkommande besiktning senast: 2023-09-30
- (10) Diarienumr: 9099 6.7.2022 13.08.13

Tli Protections servicebuss Mercedes Vito 2008 års modell inköpt 2014 vid ca 10.000 mil. Sedan dess så har service utförts var 1500 mil med Engine Flush vid oljebyte och Diesel System Cleaner i tanken. Motorn är förutom service helt orörd invändigt och bränsleförbrukningen är i dag ca 0,7-0,8 vid landsvägskörning och K-värdet är 0,1.

Källa: Tli-Protection och Carspect

(10) Miljökontrollvärde DIESEL

K-värde **0.1** (1.5)

Broms	Vänster	Höger	Resultat från OBD test:
Fram	2.4	2.7	Deltester /
Bak	20.0	20.0	Antal felkoder: 0

(7) **Besiktningssresultat: GODKÄND KONTROLLBESIKTNING**

- (9) Fordonet har besiktigats av: ARLEFRE  
Carspect AB  
Besiktigat enligt direktiv 2014/45/EU

*Tack för att du valde att besiktiga hos Carspect!*